



Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006

Strana 1 z 1

Ceresit CT 84

Datum revize v zahraničí: 31.10.2008

Datum revize v ČR: 01.11.2008

Datum vyhotovení v ČR: 20.02.2007

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní jméno:

Ceresit CT84

Předpokládané použití:

Polyurethanová pěna – těsnící a montážní pěna pro konstrukční prvky – lepení EPS desek v ETICS

Označení firmy:

Henkel Makroflex AS
Pärnu mnt. 139 E / Sõpruse pst. 145
11317 / 13417 Tallinn
Estonsko
Tel.: +372 6 999 070
Fax: +372 6 999 071

Henkel ČR s.r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 220 101 111

Odpovědnost za bezpečnostní list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Tel.: +420 220 101 560

Telefonní číslo pro mimořádné situace:

Toxikologické informační středisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepřetržitě): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

2. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné EU legislativy.

Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

Pozor! Nádobka je pod stálým tlakem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Pěna může mít silně adhesivní charakter a přilnout snadno ke kůži a dalším povrchům. Zamezte výbojům statické elektřiny.

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může způsobit podráždění sliznic, dýchacích cest a zažívacího traktu.

3. Informace o složení přípravku

Všeobecná chemická charakteristika:

Polyurethanová pěna

Prohlášení o složkách podle EG/1907/2006:

Chemický název číslo CAS	EINECS ELINCS	Obsah	Klasifikace
Dimethylether 115-10-6	204-065-8	2 - < 12 %	F+ R 12
Propan 74-98-6	200-857-2	7 - < 13 %	F+ R 12
Isobutan 75-28-5	200-824-9	7 - < 13 %	F+ R 12
tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát 13674-84-5	237-158-7	6 - < 13 %	Xn R 22
Difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) 9016-87-9 (obsahuje 101-68-8)	obsahuje: 202-966-0	5 - < 25 %	Xn R 20-36/37/38-40-42/43-48/20

Úplné znění R-vět ve formě zkratk jsou uvedeny v bodě 16 "Další informace".

Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé země specifické nejvyšší přípustné expoziční limity pro pracovní ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Expozice vdechováním:

Opusťte kontaminované prostředí / dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí na čerstvý vzduch. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě potřeby zahajte resuscitaci, uložte postiženého do stabilizované polohy a udržujte jej v teple a v klidu.

Kontakt s kůží:

Odstraňte pomocí hadříku. Pokožku omyjte vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Vytvrzená pěna může být odstraněna mechanicky. Lze použít jemnější formy rozpouštědel pro odstranění zbytků PU pěny z oděvu a dalších povrchů (chraňte si oči). V případě přetrvávajícího podráždění kůže se poradte s lékařem. Dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit ekzémy nebo dermatitidu.

Kontakt s očima:

Vyplachujte ihned pod tekoucí vodou cca 15 minut, překryjte sterilní gázou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí:

Při požití vypláchněte ústní dutinu a ihned vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení! V případě velké nevolnosti nepodávejte nic orálně. Uložte postiženého do stabilizované polohy a vyhledejte lékaře.

5. Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva:

Vodní sprej (velká množství produktu, styk s vodou vyvolává produkci CO₂), oxid uhličitý, suchá pěna, hasicí pěna,

Hasiva, které nelze z bezpečnostních důvodů použít:

Žádná známá

Zvláštní ochranné pomůcky při hašení požáru:

Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj) a celotělovou ochranu (zejm. obličejovou masku)

Nebezpečné rozkladné produkty:

Výpary jsou těžší než vzduch a hromadí se u podlahy, popř. mohou být přemístěny pomocí ventilace a vzplanout v místě odlišném od umístění produktu samotného. Výpary mohou se vzduchem vytvářet až výbušnou směs! Vytvrzená pěna je vysoce hořlavá.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Zajistěte dostatečné větrání. Používejte vhodné ochranné vybavení dle bodu 8. tohoto listu (zejména ochranné rukavice, pracovní oděv a ochranné brýle). Nekuřte!

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zamezte úniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchových či podzemních vod. Prázdné obaly zneškodňujte jako tlakové nádoby. Zbytky produktu likvidujte dle bodu 13.

Čistící metody:

Nevytvrzená pěna je velmi lepkavá. Opatrně odstraňte pěnu pomocí vhodného nástroje a zbytky otřete hadříkem. Vytvrzenou pěnu lze odstranit mechanicky. Zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy a bodem 13. tohoto listu

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházení:

Při práci zabezpečte dostatečné větrání pracovního prostoru. Zamezte styku s kůží a očima. Zamezte styku se zdroji zapálení. Nekuřte. Při práci nejzte a nepijte. Zacházejte s produktem jako s hořlavou kapalinou. Nádoby nevhazujte do ohně ani neprorážejte!

Skladování:

Skladujte v chladu v originálních, dobře uzavřených nádobách a v suchých, dobře větraných prostorách. Skladujte při teplotě od +15°C do +25°C. Pro dlouhodobé skladování se vyvarujte teplot nad 25°C a pod -5°C. Krátkodobě může být

produkt vystaven i teplotám cca – 20 °C – např. při transportu. Skladujte odděleně od potravin, krmiv, čaje, kávy, tabáku a jiných pochutin. Skladujte jako hořlavinu, odděleně od oxidačních činidel a hořlavých kapalin. Skladovací prostory musí být vybaveny detektory kouře a tepla. Zajistěte dostatečné větrání, zejména u podlahy. Vždy skladujte ventilem nahoru, ve svislé poloze. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:

Sloučenina	CAS	PEL	NPK-P
Difenylnmethan-4,4'-diisokyanát	101-68-8	0,05	0,1
Dimethylether	115-10-6	1000	2000

Ochrana dýchacích orgánů:

V případě nedostatečného větrání noste vhodnou ochrannou dýchací masku nebo samostatný dýchací přístroj

Ochrana rukou:

Pro krátkodobý kontakt s produktem vhodně chemicky odolné. V případě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu pamatujte prosím, že doba použitelnosti rukavic se může zkrátit. Vhodnost použití a neporušenost rukavic musí být prověřena před každým použitím rukavic a též musí být prověřena vhodnost použití pro specifické podmínky (mechanický nebo termický tlak, antistatické efekty, apod.) Při prvním náznačném poškození či protržení rukavic musí být tyto ihned vyměněny. Při použití dbejte též pokynů výrobce rukavic. Doporučujeme vypracovat ochranný plán pro pokožku právě ve spolupráci s výrobcem rukavic a ochranných pomůcek.

Ochrana očí:

Ochranné brýle

Ochrana těla:

Vhodný ochranný oděv

Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření:

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte! Po práci a v přestávkách si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

Všeobecné informace:

Vzhled: Kapalina
Tmavě hnědá, na vzduchu přechází v bílo-žlutou

Zápach: Charakteristický

Fyzikálně chemické vlastnosti:

pH: Slabě zásadité

Bod vzplanutí: < -20 °C (dle propanu/isobutanu)

Bod samovznícení: > 400 °C

Tense par: Po vystřikání z nádoby je tlak par velmi malý

Hustota: cca 1,2 g/cm³

Rozpustnost / aceton: -

Rozpustnost / voda: Nerozpustný, reaguje s vodou za postupného vytvrzování a uvolňování stop CO₂

Viskozita (dynamická): Neuvádí se

Další informace: Hnací plyn klesá, hustota je cca 2x vyšší než hustota vzduchu

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat:

Stálý za běžných podmínek použití.

Materiály, kterým je třeba zamezit:

Zamezte kontaktu s nadměrnými teplotami (nad 50°C) a nárazům. Reaguje silně s přípravky, které obsahují aktivní vodíkové atomy, včetně vody. Chraňte před zdroji záření.

Nebezpečné produkty rozkladu:

Žádné známé

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Všeobecné toxikologické informace:

V případě určeného zacházení a použití nejsou očekávány žádné zdravotní komplikace ani poškození zdraví. Vytvrzená pěna není toxická ani dráždivá a nepředstavuje zdravotní riziko.

Toxicita při styku s kůží:

Dlouhodobý nebo opakovaný styk s kůží může vyvolat alergickou reakci.

Toxicita při vdechování:

Vdechování par může podráždit sliznice, dýchací orgány, způsobit silný kašel, dýchací potíže a bolest hlavy. Symptomy se mohou objevit opožděně. Vysoké množství vdechovaných par může způsobit udušení.

Toxicita při styku s očima:

Dráždí oči.

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

Celkové ekologické informace:

Nevylévejte do kanalizace, zamezte vniknutí do podzemní a povrchové vody a do půdy. Produkt není biologicky odbouratelný.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

Nakládání s odpadem:

S odpadem nakládejte dle místně platných nařízení jako s nebezpečným odpadem. Vytvrzenou pěnu likvidujte jako plasty.

Evropské číslo odpadu(EWC):

Kód odpadů se nevztahuje k produktu, ale do značné míry k původu. Výrobce proto nemůže zadat kód odpadu u daného zboží či produktů, které se používají v nejrůznějších oborech. Lze si je vyžádat od výrobce.

Likvidace znečištěného obalu:

Pouze úplně vyprázdněné obaly bez zbytků produktu a hnacího plynu lze předat k recyklaci

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

ADR/RID/ADN/IMDG:

Obalová skupina:	III
	Limitované množství (LQ)
	vnitřní balení – 1L, vnější balení – 30kg
Třída	2
Klasifikační kód	5F
Identifikační číslo nebezpečnosti:	
UN:	1950
Označení:	Aerosoly, limitované množství

Letecká přeprava IATA:

Pkg (passenger)	-
Pkg (cargo)	203
UN:	1950
Třída / Přepravní kategorie:	2.1
Označení:	Aerosoly, limitované množství

Námořní přeprava IMDG/GGVSee:

Obalová skupina:	III
Třída / Přepravní kategorie:	2
UN:	1950
EmS:	2-13
Látka znečišťující moře:	-
Označení:	Aerosoly, limitované množství

15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce nebo přípravku**Značení nebezpečnosti:**

Xn - Zdraví škodlivý

F+ Extrémně hořlavý

**Obsahuje:**

Difenylnmethandiisokyanát, isomery a homology

R – věty:

R12 Extrémně hořlavý

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R40 Podezření na karcinogenní účinky

R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží

R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním

S – věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S23 Nevdechujte páry

S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S51 Použijte pouze v dobře větraných prostorách

S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

Další značení:

Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Úplné znění R-vět, které byly uvedeny v bezpečnostním listě ve formě zkratk. Klasifikaci produktu určuje kapitola 15.

R12 Extrémně hořlavý

R20 Zdraví škodlivý při vdechování

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží

Další informace:

Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost a nikoliv zaručovat určité vlastnosti.